

승강기 부품교체 소견서

1. 현 장 명 : 강원대학교병원
2. 점 검 자 : 백종근, 정경식
3. 점 검 일 : 2024년 08월23일

4. 부품명 및 기능

1. 부품명 : 본관 5,6,8,9호기 철골 주차장 메인로프

2. 기능

- ※ 도로래와 로프의 마찰로 카(승강기)을 견인함.

3. 점검결과

①교체기준

- ※ 로프의 교체는 소선의 파단 및 분포상태
로프의 마모, 녹발생 등에 따라 교체를 고려합니다

②현상태

- ※ 로프의 마모, 녹발생

③원인

- ※ 본관5,6호기 장기 사용 (2008년 설치후 교체 이력 없음)
마모 및 로프 자체 윤활 작용불가(녹발생 초기)
- ※ 본관8호기 장기 사용 (2016년 설치후 교체 이력 없음) - 녹발생
- ※ 본관9호기 장기 사용 (2015년 설치후 교체 이력 없음) - 녹발생
- ※ 철골 주차장 장기 사용 (2010년 설치후 교체 이력 없음) - 녹발생

④점검자 종합의견

- ※ 메인로프 교체 요망

4. 교체대상(호기)

- ※ 본관 5,6,8,9호기 철골 주차장

강원도 춘천시 공원3길 1
TEL 033)261-6125
FAX 033)261-6117
대표

정 경



승강기 부품교체 소견서

1. 현 장 명 : 강원대학교병원
2. 점 검 자 : 백종근, 정경식
3. 점 검 일 : 2024년 08월23일

4. 부품명 및 기능

1. 부품명 : 본관 8,9호기 메인쉬브

2. 기능

- ※ 메인쉬브와 로프의 마찰로 카(승강기)을 견인함.

3. 점검결과

①교체기준

- ※ 로프홈 1.5mm이상 마모 , 로프홈 깊이차 1mm이상시

②현상태

- ※ 로프 홈 마모로 주행중 흔들림 발생

③원인

- ※ 본관8호기 장기 사용 (2016년 설치후 교체 이력 없음) - 로프 홈 마모
- ※ 본관9호기 장기 사용 (2015년 설치후 교체 이력 없음) - 로프 홈 마모

④점검자 종합의견

- ※ 메인쉬브 교체 요망

4. 교체대상(호기)

- ※ 본관 8,9호기

강원도 춘천시 공원3길 1
TEL 033)261-6125
FAX 033)261-6117
대표

정 경

